

MISES A LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT BT-MT-HT

ERDUNGS- U. KURZSCHLISSVORRICHTUNGEN

FÜR NIEDER, MITTEL- U. HOCHSPANNUNGSANLAGEN



Toutes nos mises à la terre sont conditionnées selon votre demande.

Disponible en version :

- **Unipolaire**
- **Tripolaire**
- **Avec clame de phase montée directement sur la perche**

Alle unsere Erdungsvorrichtungen werden nach Wunsch angefertigt.

Erhältlich:

- Einpolig
- Dreipolig
- Mit Phasenklemme auf der Stange festmontiert



En cuivre isolé de haute flexibilité enrobé de PVC transparent.

Diamètre du brin 0,1 mm.

Tableau selon VDE 0105

Kupfer-Erdungsseil hochflexibel, isoliert mit transparentem

PVC-Überzug. Einzeldrahtdurchmesser 0,1 mm

Tabelle nach VDE 0105



REF.	SECTION QUERSCHNITT mm ²	I _{cc} Ik 10 s in A	I _{cc} Ik 5 s in A	I _{cc} Ik 2 s in A	I _{cc} Ik 1 s in A	I _{cc} Ik 0,5 s in A	kg
41-1025	25	1500	2200	3500	5000	6800	0,340
41-1035	35	2200	3100	4800	7000	9500	0,480
41-1050	50	3100	4300	7000	10000	14000	0,670
41-1070	70	4300	6000	9500	14000	19500	0,910
41-1095	95	5800	8300	13000	18500	26500	1,200
41-1120	120	7500	10500	16500	23500	33500	1,510
41-1150	150	9200	13000	21000	29500	42000	1,940

Fanion de signalisation en jaune lumineux en matière stamoid lavable avec ourlet pour passage de la corde.

Dreieck-Warnwimpel aus Stamoid waschbar, oben gesämt für durchgehende Schnur.



REF.	DIMENSIONS H x I ABMESSUNGEN H x B mm	EMBALLAGE / VERPACKUNG PIECE / STÜCK
41-1901	350 x 300	20

MISES A LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT BT-MT-HT

ERDUNGS- U. KURZSCHLISSVORRICHTUNGEN

FÜR NIEDER, MITTEL- U. HOCHSPANNUNGSANLAGEN

Mise à la terre pour machine (grue etc.), cuivre isolé de haute flexibilité enrobé de PVC transparent. Inclus deux étaux de terre pour serrage sur profil plat ou rond.



Kurzschliessvorrichtung für Baumaschinen, Kupfer-Erdungsseil hochflexibel, isoliert mit transparentem PVC-Überzug. Inkl. 2 Stück. Erdungsklemmen für Flach und Rundprofil.

REF.	LONGUEUR LÄNGE m	SECTION QUERSCHNITT mm ²	SERRAGE KLEMMWEITE mm	kg
41-5025	25	50	2-40	17
41-5030	30	50	2-40	20
41-5050	50	50	2-40	33
41-5100	100	50	2-40	66